

Bio-Seal


PIN 번호 초기화

UNION
COMMUNITY




PIN 번호 오류가 발생 되어 PIN LOCK 이 발생된 경우 PIN 번호 초기화를 진행해야 합니다.


1. 초기화 버튼을 눌러주세요.



2. PIN 번호 초기화를 진행하고자 하는 경우 '예(Y)' 버튼을 눌러주세요.



3. 확인버튼을 눌러 지문을 인증해주세요.



(주)유니온커뮤니티 <http://bioseal.unioncomm.co.kr>

서울시 송파구 법원로 127, 문정대명벨리온 12층

Tel:1800-6830, Fax:02-6488-3102, E-Mail:sales@unioncomm.co.kr

UNION
COMMUNITY



미리 손가락을 올려놓지 마시고 불이 켜진 것을 확인한 후에 손가락을 올려주세요.
(불빛은 5 초간 점멸되며 불빛이 꺼지기 전에 손가락을 올려 인증해야 합니다.)

5. PIN 번호 초기화가 완료되어 '00000000'으로 설정되었습니다.

